


ブラシ台交換後の確認手順

KAP-800ACHのブラシ台確認手順



クリーナー部
ブラシ台交換後

交換取付後の確認項目

- ・平ネジがしっかりと締められていますか
- ・ブラシ台が動きませんか
- ・ブラシ台が凸凹していませんか

上記症状が見られた場合は再度外して締め直してください



上：平ネジ 取付前の状態
下：平ネジ 取付時の状態

版挿入方向

白ブラシ台斜め部分