


ブラシベッド交換後の確認手順(KAP機、KAP-T機)

KAP機、KAP-Tのブラシベッド確認



交換取付後の確認項目

- ・ネジがしっかりと締められていますか
- ・ブラシベッドが動きませんか
- ・ブラシベッドが凸凹していませんか

上記症状が見られた場合は再度外して締め直してください



交換後のブラシベッド
写真はKAP機