


ブラシベッド交換後の確認手順（ACS機、ACT機）

KAP-ACS、ACT機用のブラシベッド確認



交換取付後の確認項目

- ・平ネジ、なべネジ がしっかりと締められていますか
- ・ブラシベッド が動きませんか
- ・ブラシベッド が凸凹していませんか

上記症状が見られた場合は再度外して締め直してください



交換後のブラシベッド
写真はKAP-ACT機

平ネジ

なべネジ